

Отчет

Об устранении требований предписания Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю

№ п\п	Наименование нарушения:	Результаты:
1	п. 3.4 СанПин 2.2.2\2.4.1340-03 в части обеспечения площади приходящейся на одно рабочее место пользователя ПЭВМ в каб. 210, 216, 416, 408	Соответствуют требованиям СанПин
2	п. 6.12 СанПин 2.2.2\2.4.1340-03 в части оборудования общего освещения в виде сплошных или прерывистых линий локализовано над рабочим местом, ближе к его переднему краю, обращенному к оператору при периметральном расположении компьютеров в каб. 415, 403, 408	Соответствует требованиям СанПин
3	п.9.6 СанПин 2.2.2\2.4.1340-03 в части обеспечения всех рабочих мест кабинетов 416, 415 подъемно поворотными стульями	Соответствует требованиям СанПин
4	п. 3.3.1 таблицы 2 СанПин 2.2.1\2.1.1.1278-03 в части обеспечения нормируемых уровней коэффициента пульсации освещенности в информационном центре каб. 216, 416	Частично выполнено, в каб. 216 соответствует требованиям СанПин, 416 каб. не соответствует, ведутся работы.
5	п. 3.3.1 таблицы 2 СанПин 2.2.1\2.1.1.1278-03 в части обеспечения нормируемых уровней коэффициента пульсации освещенности в каб. 216 и 416	Частично выполнено, в каб. 216 соответствует требованиям СанПин, 416 каб. не соответствует, ведутся работы.

По пунктам предписания которые не были устранены в срок: освещение было заменено с ламп ЛПО 2*36 – 3 шт. на лампы ЛД 4*18 – 7 шт. , но по результатам проверки от 21 февраля 2014 было установлено, что данная замена не соответствует СанПин. В настоящее время ведется работа по устранению данного несоответствия.